

XEBEC ブラシ内径・交差穴用(ブラシサイズφ15-25mm)取扱説明書

使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は本製品の近くに常に保管し、作業者がすぐに参照できるようにしてください。

警告

本書記載の内容を必ずお守りください。

本書記載の内容以外でお使いになると下記のような重大な傷害や損害につながる恐れがあります。

- 加工装置からの本製品の脱落、粉塵の折損、部品の破断等により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。また、工作機械・ジグ・工作物が破損することがあります。**
- 加工に伴い発生する本製品の研削粉やバリ等が目や肌に刺さり、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。**
- 加工に伴い発生する本製品の粉塵は、肺障害、皮膚刺激、アレルギーを起こす恐れがあります。**
- 作業前確認で問題がなくとも、使用中に振動等の異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。異常のまま使用を続けると、加工装置からの本製品の脱落、線材の折損、部品の破断により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。**
- ツール先端部は定点で長時間加工すると高熱となり、線材の抜けや折損により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。高熱にならないよう加工部位の加工時間の調整を行ってください。また、使用後に加工部位を直接手で触れないようにしてください。**
- 回転速度は使用上限を超えて使用すると、加工装置からの本製品の脱落、線材の折損、部品の破断等により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。**
- 適用穴径に対応したツールをお使いください。適用穴径に対応していないツールを使った場合は、線材の折損、部品の破断等により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。**
- ツール先端部を加工対象の円筒内に挿入した状態で回転させてください。本書記載の方法以外で利用した場合や、円筒外で回転させた場合は、線材の破損、飛散により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。**
- 下記の交差穴に対して初期加工条件で加工した場合、線材の折損等により、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。下記の事例でご使用される場合は、弊社へご相談ください。**
 - 2次穴径がφ12mmを超える場合
 - 2次加工穴が偏心、斜め、長穴の場合

作業者の安全対策

保護具の着用

保護メガネ・保護マスク・保護手袋・防音用イヤーマフ等の保護具を必ず着用してください。また、長袖服等肌を出さない服を着用し、袖口・裾をきちんと閉じてください。

作業場周辺への注意

- 作業場周辺に作業者が立ち入らない囲いを設置し、作業場周辺の方も保護具や肌を出さない服を着用してください。
- 埃や研削粉、油、水などで滑ったりつまずいたりする危険を避けるため、作業場の床は常にきれいに保ってください。
- 本製品の使用により、加熱、火花などが原因で火災が発生する恐れがあります。引火性の液体の近くや爆発性雰囲気の下では使用しないでください。また、作業場では必ず防火対策を行ってください。

研削粉に注意

作業中に発生する破片や研削粉等は、周囲に飛散します。集塵機等により集塵を確実に行ってください。

作業前確認

作業開始前には1分以上、工作機械または本製品を取り換えた時は3分以上の試運転を行い、機械、本製品取り付け部の緩み、振れ等、異常の無いことを確認してください。このとき、ツール先端部を1次加工穴内部に20mm以上挿入した状態で回転を開始してください。

使用上の注意事項

マシニングセンタ等への装着

- 各加工装置に装着する際は、ツールシャングを30mm以上で把握してください。指定把握長さ未満で把握した場合、加工時の振動により、加工装置から本製品が落下する恐れがあります。これにより、作業者が失明・怪我をする恐れがあります。
- 精密加工装置等でご使用の場合は、研削粉が装置駆動部に悪影響を与える恐れがあります。研削粉の集塵及び洗浄を確実に行ってください。
- 取付け時は、シャング径に合ったチャックをご使用ください。
- 回転速度を制御できる加工装置に装着してご使用ください。


特長

- 回転による遠心力でブラシを広く円筒内の交差穴微細バリを除去します。
- 円筒内の内面研磨や黒皮、穴底面の初切や異物を除去します。
- セラミックファイバーを砥材とし、砥粒は一切含みません。
- ブラシ先端に研削力があります。線材先端でバリを除去し、エッジを仕上げます。
- マシニングセンタ、ロボット等の機械装置に取り付け、バリ取り、カッターマーク除去の自動化を実現します。
- 独自のブラシ素材(セラミックファイバー)のため、切れ味・ブラシの形状が変わらず、バリ取り・研磨能力が安定持続します。

取扱い方法

本製品は根元厚み 0.1 mm 以下の機械加工後の微細バリを対象とし、φ20 mm ~ φ35 mm の内径微細バリの除去に使用します。

本製品における交差穴とバリの定義




使用上限回転速度

下記の範囲内で使用してください。


商品コード/線材色	対象シャフト(商品コード)		1次加工穴対象径(mm)	使用上限回転速度(min ⁻¹)	初期加工条件
	赤	青			
-	CH-A34-15	CH-SH-6	φ20~25	9000	回転速度 7000 min ⁻¹ 送り速度 300mm/min
-	CH-A34-20	CH-SH-8	φ25~30		
-	CH-A34-25		φ30~35		

取付方法(ブラシ本体に専用シャングを取り付ける)

- ブラシ本体の取付け穴に、専用シャング先端部(くぼみがある側)を差し込み、取付け穴の奥まで挿入します。
- ブラシ本体と専用シャングを専用ねじ(付属品)2本で固定します。
※締付けトルク: CH-A□-15: 0.63[Nm]
CH-A□-20/25: 1.5[Nm]
※専用ねじの締付けには六角レンチを使用してください。
※過度に締付けると、ブラシ本体が損傷します。



使用手順



- ① ブラシの回転を止めた状態で1次加工穴に挿入します。
 - ② 2次加工穴を通り過ぎたところで、ブラシを回転させます。
 - ③ ブラシを引きながら、あるいは押しながら加工します。
 - ④ ブラシの回転を円筒内で止めます。
 - ⑤ ブラシの回転を止めた状態で抜きます。
- ⑥ 正逆回転で加工するとバリ取り効果が上がり、より均一なエッジ品質が得られます。
- ブラシ側面には研削力はありません。